


Huidige staat begraafplaats Diepenbosch



1. Padenstructuur op de begraafplaats is verouderd. Asphalt is in slechte staat. Verschillende kleuren, kwaliteit en formaat. Asphalt kan op sommige plekken ook vervangen worden door graspaden.



2. Paden van halfverharding zijn moeilijk om onkruidvrij te houden. Door deze paden te vervangen door graspaden krijgt de begraafplaats een groener en schoner uiterlijk



3. Tussen de aula en de begraafplaats is een brede strook bosplantsoen die te ver is uitgegroeid. Dit geeft de begraafplaats een rommelig uiterlijk. Er staan veel dode bomen en plantsoen. Bovendien komt er weinig daglicht in de aula. Deel van de grond is in eigendom van Monuta. De nieuwe inrichting wordt in samenwerking met Monuta vormgegeven.



4. Beplanting is op meerdere plekken verouderd of niet sluitend



5. Beplanting bij de entree is niet representatief



6. Terrein ten behoeven van de uitbreiding